



Fu ß s c h a l t u n g

Bild Nr.	Stück	Benennung
1043	1	Zugstange mit Milnehemerstift
1044	1	+ Hakenklinke
1045	1	Sechskantschraube für Fußschalthebel
1046	1	Fußschalthebel
1047	1	+ Gummi-Pedal für Fußschalthebel
1048	2	Gummidichtungen
1049	1	Winkelhebel mit Welle und Anschlagstück
1050	1	Anlagescheibe
1051	1	Rückholfeder
1052	1	+ Schaltscheibe mit Welle und Nocken kompl.
1053	1	Ganganzeiger
1054	1	Splint 3Ø×15
1055	1	U.-Scheibe
1048	2	Gummidichtungen
1004	1	Haltestift für Rastenhebel (im Gehäuse)
1056	1	Zugfeder
1057	1	Rastenhebel
1058	1	Druckfeder für Rastenhebel
1059	1	U.-Scheibe 8 Ø
1060	1	Muttermutter
1061	1	Zylindersstift 4 h 8×14
1062	1	Abdeckblech mit Zylindersstift
1063	1	Profilgummi

Die hauptsächlichsten Verschleißteile sind durch +, die Verliererteile durch — gekennzeichnet.